

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش

فهرست

۱- اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت.....	۲
۱-۱- عدم امکان اندازه‌گیری دقیق کمیت و تعریف خطا.....	۲
۱-۲- خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟.....	۲
۱-۳- خطای نسبی و درصد خطای نسبی.....	۲
۲- خطای وسایل اندازه‌گیری.....	۳
۲-۱- وسایل اندازه‌گیری مدرج.....	۳
۲-۲- وسایل اندازه‌گیری دیجیتال.....	۳
۲-۳- دیگر خطاهای وسایل اندازه‌گیری.....	۴
۳- انواع خطاها و عوامل موثر در ایجاد آنها.....	۴
۳-۱- اندازه‌گیری متعدد یک کمیت و مفهوم خطای کاتوره‌ای و سیستماتیک.....	۴
۳-۲- خطاهای کاتوره‌ای (تصادفی).....	۵
۳-۳- خطاهای سیستماتیک (ذاتی).....	۵
۴- کمیات اولیه.....	۵
۴-۱- مقدار مناسب کمیت.....	۶
۴-۲- مفهوم پراکندگی.....	۶
۵- کمیات ثانویه.....	۹
۵-۱- محاسبه خطا در توابع یک متغیره.....	۹
۵-۲- محاسبه خطا در توابع چند متغیره.....	۱۰
۶- مفهوم ارقام معنادار به عنوان روشی سردستی برای محاسبه خطای کمیات ثانویه.....	۱۱
۶-۱- قوانین حاکم بر ارقام معنادار.....	۱۲
۶-۲- چند نکته مهم.....	۱۲
۷- نمودار.....	۱۳
۷-۱- بخش‌های مختلف یک نمودار.....	۱۳
۷-۲- بهترین خط عبوری و روش کمترین مربعات.....	۱۷
۸-۲- محاسبه رگرسیون.....	۱۷
۸- قواعد نوشتن گزارش کار.....	۱۸
۹- کار با نرم افزار <i>Excel</i> .....	۱۸
۹-۱- گرفتن اطلاعات آماری از مجموعه‌ای از مقادیر.....	۱۸
۹-۲- رسم نمودار.....	۱۹
۹-۳- برخی کارهای محاسباتی.....	۲۱
مراجع.....	۲۱

## ۱- اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت

### ۱-۱- عدم امکان اندازه گیری دقیق کمیت و تعریف خطا

اندازه گیری دقیق یک کمیت فاقد معناست زیرا عوامل زیادی مانع رسیدن ما به مقدار واقعی کمیت می باشد که حذف همه آنها به طور کامل ممکن نیست. بعضی از این عوامل عبارتند از :

۱- وسایل اندازه گیری کمیات

۲- شخص آزمایشگر

۳- عوامل پیچیده و متغیر محیط

خطای یک کمیت = مقدار اندازه گیری شده - مقدار واقعی آن کمیت یعنی :  $\varepsilon = x - X$

با اینکه اندازه گیری دقیق یک کمیت امکان ندارد اما داشتن تخمینی از خطای یک کمیت اهمیت خاصی دارد. شاید بپرسید چرا تخمینی از خطا؟ چون داشتن دقیق خطای یک کمیت معادل داشتن دقیق آن کمیت است.

### ۱-۲- خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟

خطای تخمینی یک کمیت بیان می کند که تا چه اندازه می توان به مقدار کمیت داده شده اطمینان پیدا کرد.

مثال: اگر طول یک میز ۱۲۰ سانتی متر و خطای تخمینی آن ۵ سانتی متر گزارش داده شود آن را به این صورت می نویسیم:  $120 \pm 5 \text{ cm}$

تعبیر اولیه این عبارت این است که طول واقعی میز عددی بین ۱۱۵ و ۱۲۵ سانتی متر (۵-۱۲۰ و ۵+۱۲۰) می باشد اما معنی دقیق تر آن می گوید طول واقعی میز به احتمال حدود ۶۸ درصد بین ۱۱۵ و ۱۲۵ سانتی متر و به احتمال حدود ۹۵ درصد بین ۱۱۰ و ۱۳۰ سانتی متر (۵-۱۲۰ و ۲۰+۱۲۰) می باشد که در ۴-۲ به آن خواهیم پرداخت یعنی حداکثر چیزی که خطای تخمینی یک کمیت بیان می کند این است که مقدار واقعی کمیت با احتمال معینی در داخل گستره ای در اطراف مقدار گزارش شده می باشد.

مثال: فرض کنید کمیتی از ۱/۲۴ به ۱/۳۵ تغییر کند. اگر خطای این اعداد حدود ۰/۰۱ باشد این تغییر مهم است ولی اگر خطای آنها در حدود ۰/۱ باشد این تغییرات اهمیتی ندارد.

اصولا کم کردن خطاهای موجود در یک آزمایش همیشه کار ساده ای نیست. به این خاطر اگر آزمایشی برای مقاصد خاصی انجام می شود باید ببینیم به چه دقتی احتیاج است تا دچار زحمت مضاعف و بیهوده نشویم.

### ۱-۳- خطای نسبی و درصد خطای نسبی

حال با دو تعریف جدید آشنا می شویم:

خطای نسبی (انحراف نسبی)

$$\frac{x - X}{X} \cong \frac{x - X}{x} = \frac{\varepsilon}{x}$$

درصد خطای نسبی (درصد انحراف)

$$100 \times \frac{\varepsilon}{x}$$

## ۲- خطای وسایل اندازه گیری

ما با وسایل اندازه گیری گوناگونی در کارهای آزمایشگاهی روبرو هستیم مثل خط کش، کولیس، ریزسنج، زمان سنج، نیروسنج، ترازو، دماسنج و ... که بعضی از آنها هم به صورت دیجیتال (رقمی) هستند. هدف از این بخش این است که بدانیم هر وسیله اندازه گیری تا چه دقتی مقدار کمیت مورد نظر را به دست می دهد همچنین با بعضی نکات در مورد خواندن درست کمیات آشنا می شویم.

### ۲-۱- وسایل اندازه گیری مدرج

گروهی از وسایل اندازه گیری دارای قسمتی مدرج هستند که باید با چشم خوانده شوند مثل خط کش، کولیس، ریزسنج، ترازو و ... نکته اول در خواندن کمیت در این وسایل این است که راستای چشم عمود بر صفحه مدرج باشد. و اما خطای این وسایل:

یک قانون سردستی می گوید که خطای آنها نصف کوچکترین درجه بندی موجود است.

مثال: خواسته شده با خط کشی عرض یک میز اندازه گرفته شود. یک طرف میز روی صفر خط کش و طرف دیگر خط کش بین  $58/2$  و  $58/3$  سانتی متر می افتد یعنی عرض میز باید عددی بین این دو عدد باشد پس طول میز برابر  $58.25 \pm 0.05 \text{ cm}$  است. احتمالاً باید متوجه شده باشید که این قانون سردستی از کجا آمده است البته اگر شاخص وسیله به یک درجه در روی صفحه مدرج خیلی نزدیک باشد می توانیم خطا را باز کاهش دهیم مثلاً ربع کوچکترین درجه بندی. خطایی که برای وسایل اندازه گیری مدرج وجود دارد از دو جا ناشی می شود:

- ۱- از خود دستگاه: هر دستگاهی دقتی دارد که در محدوده همان دقت می توان به آن اعتماد کرد
- ۲- از خود شخص اندازه گیر: وقتی شاخص وسیله بین دو درجه بندی است و بین آنها درجه بندی وجود ندارد تشخیص مقدار این که شاخص در چه کسری از فاصله دو درجه بندی قرار دارد با چشم مشکل است و بالطبع تولید خطا می کند حال ممکن است وسیله ای نسبتاً دقیق مدرج شده باشد اما خطای چشم مانع از رسیدن به دقت واقعی دستگاه باشد. استفاده از ورنیه (همان چیزی که در کولیس به کار رفته است) ابتکار زیبایی برای رفع این مشکل است.

### ۲-۲- وسایل اندازه گیری دیجیتال

این وسایل صفحه ای دارند که کمیت مورد نظر را به صورت یک عدد تحویل می دهند. در رقم آخر این وسایل ابهامی وجود دارد پس با یک حساب سردستی می توان خطای آنها را برابر کوچکترین مقداری که می توانند نشان دهند قرار داد.

مثال: اختلاف پتانسیل یک باطری را با یک مولتی متر دیجیتال  $1/25$  ولت می خوانیم در نتیجه خطای آن برابر  $0/01$  ولت می باشد.  
 $1.25 \pm 0.01 \text{ V}$

ممکن است دقت وسیله بیش از عددی باشد که نشان می دهد و عدد نشان داده شده، عددی گرد شده از عدد دقیق تر باشد در این حالت خطای کمیت نصف کوچکترین مقدار است در ضمن ممکن است خطای وسیله روی آن نوشته شده باشد. حالتی که خطای وسیله بیشتر از کوچکترین مقدار باشد غیر استاندارد ولی ممکن است.

### ۲-۳- دیگر خطاهای وسایل اندازه گیری

تا حالا فرض می‌شد وسایلی که با آنها کار می‌کنیم در حد درجه‌بندی خود عدد درستی را نشان می‌دهند اما همیشه این‌گونه نیست و اکثر اوقات هم مجبور به تعویض وسیله هستیم ولی گاهی اوقات می‌توان با کمی اصلاح عدد درست را از وسیله گرفت. یک نمونه آن خطای صفر است. فرض کنید با نیروسنجی می‌خواهید وزن یک جسم را پیدا کنید. وقتی نیروسنج را قائم نگه می‌دارید بدون آنکه جسم را به آن متصل کرده باشید نیروسنج به شما عددی غیر صفر می‌دهد این همان خطای صفر است. در این حالت خاص شما عدد را یادداشت می‌کنید و از عددی که در موقع وصل کردن جسم مورد نظر خوانده‌اید کم می‌کنید. در بعضی وسایل اندازه‌گیری امکاناتی وجود دارد که صفر دستگاه را تنظیم کنید مثل ترازوهای یک کفه‌ای.

### ۳- انواع خطاها و عوامل موثر در ایجاد آنها

#### ۳-۱- اندازه‌گیری متعدد یک کمیت و مفهوم خطای کاتوره‌ای و سیستماتیک

خطاها به دو دسته تقسیم می‌شوند:


۱- خطاهای کاتوره‌ای (تصادفی)

۲- خطاهای سیستماتیک (ذاتی)


کمیتی را چند بار اندازه‌گیری می‌کنیم و اعداد به دست آمده را روی یک محور مشخص می‌کنیم.



پراکندگی که در روی محور دیده می‌شود ناشی از خطاهای کاتوره‌ای (تصادفی) موجود می‌باشد. اگر خطاهای موجود در اندازه‌گیری فقط از نوع خطاهای کاتوره‌ای باشند نتایج اندازه‌گیری‌های متوالی در اطراف مقدار حقیقی کمیت مورد نظر گسترده می‌شوند. طبق تعریف خطاهای کاتوره‌ای خطاهایی هستند که احتمال مثبت یا منفی بودن آنها مساوی است پس معقول به نظر می‌رسد که میانگین این اعداد تقریب خوبی از مقدار واقعی کمیت باشد و هرچه تعداد اندازه‌گیری‌ها افزایش پیدا کند به مقدار واقعی نزدیک‌تر شود.



همانطور که گفته شد در حضور خطاهای کاتوره‌ای به تنهایی نقطه میانگین اعداد به دست آمده تقریب خوبی از مقدار حقیقی کمیت مورد نظر می‌باشد. اثر خطاهای سیستماتیک موجود، این است که یک جابجایی از مقدار واقعی در میانگین اعداد به وجود می‌آورد.



تشخیص و رفع خطاهای سیستماتیک در حالت کلی کار نسبتاً مشکلی است و معمولاً وقتی یک کمیت از طریق آزمایش‌های مختلف به دست می‌آید قابل تشخیص است اما کار با خطاهای کاتوره‌ای و تشخیص درست کمیت نسبتاً ساده است\* چون اگر در آزمایشی خطاهای کاتوره‌ای بزرگی وجود داشته باشند، به صورت یک مقدار بزرگ در خطای نهایی آشکار خواهند شد ولی حضور ناپیدای یک

\* در قسمت ۴ به کمک مفاهیم آماری به این موضوع پرداخته خواهد شد.

خطای سیستماتیک ممکن است به ارائه یک نتیجه ظاهراً معتبر همراه با یک خطای تخمینی کوچک منجر شود که در واقع اشتباهی جدی است. برای مثال به مقداری که میلیکان برای بار الکترون به دست آورده است توجه کرده و با مقدار کنونی آن مقایسه کنید:

$$\text{مقدار میلیکان: } (1.591 \pm 0.002) \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{مقدار کنونی: } (1.602189 \pm 0.000005) \times 10^{-19} \text{ C}$$

اکنون به حاد بودن چنین خطاهایی پی می‌برید که حتی بهترین آزمایش‌گران هم از آن در امان نبودند در واقع خطاهای سیستماتیک را باید یکی یکی کشف و حذف کرد. این کار قاعده کلی ندارد و با تجربه زیاد به دست می‌آید.

### ۲-۳- خطاهای کاتوره‌ای (تصادفی)

اصولاً تمام عوامل موجود که تاثیر آنها مستقل از کمیات موجود در آزمایش است می‌توانند تولید خطای کاتوره‌ای کنند. به همین علت پراکندگی در غیاب خطاهای سیستماتیک حول مقدار واقعی نسبتاً یکنواخت است یا به عبارتی دیگر احتمال مثبت یا منفی بودن این خطا یکی است. تغییرات دما، رطوبت، جریانات جوی، تغییرات جریانات برق، خود شخص اندازه‌گیر می‌توانند عامل تولید خطای کاتوره‌ای باشند. فرض کنید زمان تناوب یک آونگ را چندین بار با یک کرنومتر اندازه گرفته‌ایم. خطاهای حاصل در به کار انداختن کرنومتر و توقف آن و بی‌نظمی‌های کوچک در حرکت آونگ تغییراتی در نتایج اندازه‌گیری متوالی به وجود می‌آورند که می‌توان آنها را به عنوان خطاهای کاتوره‌ای در نظر گرفت.

### ۳-۳- خطاهای سیستماتیک (ذاتی)

خطاهای سیستماتیک معمولاً موقعی پیش می‌آیند که واقعیت آزمایش از مفروضات نظری تعدی می‌کند و از ضریب تصحیحی که این تفاوت را اعمال کند چشم پوشی می‌شود.

#### چند مثال از خطاهای ذاتی

- ۱- معیوب بودن وسیله اندازه‌گیری: ساده‌ترین نوع آن خطای صفر می‌باشد، کرنومتری که کمی کند کار می‌کند، ولت سنجی که محور عقربه آن دقیقاً در مرکز صفحه مدرجش نباشد (در اینجا یک خطای ذاتی تناوبی وجود دارد).
- ۲- اندازه‌گیری ارتفاع یک مایع در لوله وقتی از یک مقیاس متصل به لوله استفاده می‌کنیم و لوله دقیقاً قائم نباشد: در این حالت خطای ذاتی مثبت است و با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود.
- ۳- اندازه‌گیری شتاب جاذبه زمین به وسیله یک سطح شیب‌دار که دارای اصطکاک می‌باشد ولی وجود آن فرض نشده باشد.

## ۴- کمیات اولیه:

یافتن مقدار مناسب و خطای تخمینی از روی اندازه‌گیری‌های متعدد یک کمیت

### تعریف کمیات اولیه و ثانویه

مفهوم کمیت اولیه و ثانویه یک مفهوم من درآوردی ولی مفید می‌باشد.

**کمیت اولیه:** کمیتی که مستقیماً از روی وسیله اندازه‌گیری خوانده می‌شود مثل طول یک میز، اختلاف پتانسیل دو سر یک باطری و زمان سقوط یک گلوله فلزی از یک ارتفاع مشخص.

**کمیت ثانویه:** این نوع کمیت مستقیماً از روی وسیله اندازه‌گیری خوانده نمی‌شود بلکه توسط تابعی به کمیات اولیه و ثانویه دیگر ربط پیدا می‌کند مثل چگالی یک جسم که از روی تقسیم جرم بر حجم جسم به دست می‌آید. در این حالت جرم جسم می‌تواند

کمیت اولیه (توسط ترازو) یا ثانویه ( $g$  / وزن (توسط نیرو سنج)) باشد. همین طور حجم می تواند کمیت اولیه ( با حجم مایع جابجا شده مثل آب در یک استوانه مدرج) یا ثانویه (= حجم = طول × عرض × ارتفاع (توسط خط کش یا کولیس، اگر مکعبی شکل باشد) باشد.

#### ۴-۱- مقدار مناسب کمیت

در اینجا روی خطاهای کاتوره‌ای معطوف تمرکز کرده و فرض می کنیم خطاهای سیستماتیک وجود ندارد\*. برای به دست آوردن درست یک کمیت چند بار باید اندازه گیری انجام شود. اعداد به دست آمده را  $x_1, x_2, \dots, x_N$  می نامیم. هدف نهایی در این قسمت دو چیز است:

۱- یافتن مقدار مناسب کمیت از روی اعداد موجود

۲- یافتن خطای تخمینی این مقدار از روی اعداد موجود

جواب قسمت اول همانطور که قبلا اشاره کرده بودیم میانگین این اعداد می باشد.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

حال به دنبال جواب قسمت دوم می گردیم.

#### ۴-۲- مفهوم پراکندگی

در آزمایش زمان سقوط یک توپ کوچک از یک ارتفاع معین ( $90.4 \pm 0.05 \text{ cm}$ ) چندین بار اندازه گیری شده است و اعداد زیر به دست آمده است:

$t (s)$	0.34	0.41	0.37	0.41	0.42	0.89	0.37	0.49	0.43	0.40	0.41	0.47
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

در بین این اعداد، عددی که مشخص شده است خیلی پرت به نظر می رسد و می توان با ملاحظاتی آن را حذف کرد. جالب است بدانید در این آزمایش خاص، علت اینکه این عدد به دست آمده، این است که کرنومتر توسط آزمایشگر صفر نشده و این عدد در واقع مجموع دو نتیجه متوالی می باشد.

حال ما ۱۱ عدد داریم (۰/۸۹) را دور انداختیم). میانگین اینها یعنی مقدار مناسب کمیت برابر است با:

$$\frac{0.34 + 0.41 + \dots + 0.47}{11} = 0.41s$$



اکنون چهار بازه مساوی متوالی تعریف کرده و تعداد اعدادی که در هر بازه هستند را شمرده و در جدولی یادداشت می کنیم.

بازه ها (s)	توزیع اعداد (فراوانی)
۰/۰-۳۲/۳۷	۳
۰/۰-۳۷/۴۲	۵
۰/۰-۴۲/۴۷	۲
۰/۰-۴۷/۵۲	۱

\* خطاهای سیستماتیک فقط انتقالی در مقدار به دست آمده از کمیت به وجود می آورند.



همان طور که می بینید چون تعداد اندازه گیری ها کم بوده است (در اینجا یازده تا) طول بازه ها طوری انتخاب شده اند که دارای تعداد فراوانی معقولی باشند. در نمودار توزیع فراوانی ۱، این فراوانی ها را به تصویر کشیده است. حال فرض کنید تعداد اندازه گیری ها افزایش پیدا کنند مثلاً به دو هزار بار برسند. اکنون نمودار توزیع فراوانی ۲، فراوانی این اندازه گیری ها را نشان می دهد.



در اینجا طول بازه ها ۰/۰۱ در نظر گرفته شده است (طول بازه ها نباید کمتر از خطای وسیله اندازه گیری باشد) که می توان این مقدار را با طول ۰/۰۵ برای نمودار ۱ مقایسه کرد.

اگر اندازه گیری هایمان را باز ادامه دهیم به توزیعی هموار می رسیم که در نمودار توزیع فراوانی ۲ مشخص شده است. این توزیع همواره با تقریب خوبی یک توزیع گاوسی می باشد. البته چون تعداد اندازه گیری ها به بی نهایت میل می کند از مفهوم فراوانی نسبی (به جای فراوانی) که عبارت است از فراوانی هر بازه تقسیم بر تعداد کل اندازه گیری ها، استفاده می شود.

یعنی توزیع یا تابع گاوسی یک توزیع فراوانی نسبی می باشد و به همین علت مساحت زیر نمودار آن برابر ۱ می باشد.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$f(x)$  تابع گاوسی می باشد و منظور از منفی و مثبت بی نهایت جمع روی همه اعداد می باشد. این تابع در واقع یک تابع احتمال است و  $f(x)dx$  بیان کننده احتمال وجود نتیجه یک اندازه گیری در بازه  $x$  تا  $x+dx$  می باشد. این تابع یک تابع متقارن حول  $x = X$  می باشد که ماکزیمم مقدار آن هم در همین نقطه می باشد ( $X$  مقدار واقعی کمیت است). میانگین اعداد اندازه گیری شده وقتی

اندازه‌گیری‌ها به سمت بی‌نهایت میل کند برابر  $X$  می‌شود. این تابع به شکل  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-X)^2}{2\sigma^2}}$  می‌باشد. این تابع دو نقطه بحرانی در نقاط  $x = X + \sigma$  و  $x = X - \sigma$  دارد که پیکان دوسر موجود در نمودار ۲ این نقاط بحرانی و بازه بین آنها را مشخص می‌کند.  $\sigma$  (سیگما) معیار خوبی برای بیان پراکندگی حول میانگین دسته‌ای از اعداد (در اینجا مقادیر اندازه‌گیری شده) می‌باشد به روابط زیر توجه کنید:

$$\int_{X-2\sigma}^{X+2\sigma} f(x)dx \approx 0.95 \quad \text{و} \quad \int_{X-\sigma}^{X+\sigma} f(x)dx \approx 0.68$$

این روابط بیان می‌کند که هر اندازه‌گیری به احتمال حدود ۶۸ درصد در بازه  $\bar{x} - \sigma$  تا  $\bar{x} + \sigma$  و به احتمال حدود ۹۵ درصد در بازه  $\bar{x} - 2\sigma$  تا  $\bar{x} + 2\sigma$  می‌باشد.


به طور کلی مساحت زیر منحنی توزیع احتمال برای محدوده بین دو مقدار از پارامتر  $X$  برابر خواهد بود با ، احتمال اینکه هر اندازه‌گیری روی پارامتر  $X$  بین آن دو مقدار قرار گیرد. عدم قطعیت هر آزمایش از همین حقیقت نشات می‌گیرد. مساحت زیر منحنی هرگاه ، انحراف معیار از میانگین  $\pm\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$  باشد به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\int_{-\sigma}^{\sigma} P(x)dx = 0.683$$

$$\int_{-2\sigma}^{2\sigma} P(x)dx = 0.955$$

$$\int_{-3\sigma}^{3\sigma} P(x)dx = 0.977$$

این مقادیر بدست آمده برای مساحت در شکل زیر قابل مشاهده است.



مساحت زیر نمودار تابع گاوسی برای محدوده های مختلف

$\sigma$  را انحراف معیار، انحراف استاندارد\* یا خطای معیار در یک تک مشاهده می نامیم. علت نامگذاری خطای معیار در یک تک مشاهده این است که  $\sigma$  به تنهایی، خطای تخمینی هر اندازه گیری را از مقدار واقعی کمیت به ما می دهد. اما چیزی که مطلوب ماست خطای تخمینی میانگین اندازه گیری های معدود ما از مقدار واقعی کمیت می باشد.

کمیتی  $N$  بار اندازه گیری شده است. می توانیم فرض کنیم که ما مجموعه بزرگی از تعداد بسیار زیادی اندازه گیری داریم و آن را  $M$  می نامیم و این  $N$  اندازه گیری یک زیرمجموعه  $N$  عضوی از مجموعه  $M$  می باشد. در واقع خطای معیار اعضای مجموعه  $M$  که هر کدام یک اندازه گیری می باشد را نشان می دهد. حال ما مجموعه جدیدی به نام  $M'$  می سازیم که اعضای آن میانگین زیرمجموعه های  $N$  عضوی از مجموعه  $M$  می باشد. انحراف استاندارد یا خطای معیار این مجموعه را  $\sigma_m^*$  می نامیم که به آن خطای استاندارد یا خطای معیار میانگین می گویند. این مقدار در واقع آن چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.  $\sigma_m$  می تواند خطای تخمینی خوبی برای میانگین مقادیر اندازه گیری شده می باشد.

تعاریف کلی  $\sigma$  و  $\sigma_m$  به شرح زیر می باشد:

$$\sigma^2 = \langle \varepsilon^2 \rangle = \langle (x - X)^2 \rangle$$

که علامت  $\langle \rangle$  به معنی متوسط گیری می باشد بین تمامی مقادیر موجود داخل آن می باشد که در اینجا بین همه مقادیرهای اندازه گیری شده  $x$  (اعضای مجموعه  $M$ ) است.

$$\sigma_m^2 = \langle (\bar{x} - X)^2 \rangle$$

\* Standard Deviation

\* Standard Error

در اینجا متوسط‌گیری بین همه اعضای مجموعه  $M'$  می‌باشد.  
ثابت می‌شود که

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2}{N-1}} \quad \text{و} \quad \sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

و از آنجا نتیجه می‌شود که

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2}{N(N-1)}}$$

در این روابط  $x_n$ ،  $n$  امین مقدار اندازه‌گیری شده از بین  $N$  اندازه‌گیری انجام شده است. در صورتی که  $N$  کمتر از ۱۳ تا باشد می‌توان  $\sigma_m$  را از رابطه ساده‌تر  $\sigma_m = \frac{r}{N}$  که  $r$  تفاوت بین کمترین و بیشترین مقدار در بین  $x_n$  ها می‌باشد، به دست آورد\*. ما به هدفمان

در این فصل رسیدیم  $\sigma_m$  خطای تخمینی یک کمیت اولیه می‌باشد. این کمیت را در نهایت بدین صورت می‌نویسیم:  $\bar{x} \pm \sigma_m$   
حال به سراغ مثال اول این بخش برمی‌گردیم:

$$\bar{x} = \frac{0.34 + 0.41 + \dots + 0.47}{11} \approx 0.41s$$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{(0.34 - 0.41)^2 + (0.41 - 0.41)^2 + \dots + (0.47 - 0.41)^2}{11(11+1)}} \approx 0.013s$$

$$\sigma_m = \frac{0.49 - 0.34}{11} \approx 0.014s \approx 0.013s$$

مقدار نهایی به صورت  $0.41 \pm 0.013s$  یا  $0.41 \pm 0.01s$  نوشته می‌شود.

**نکته مهم:** خطای وسیله اندازه‌گیری (در اینجا کرنومتر) برابر  $0.1s$  می‌باشد و چون این خطا کمتر از  $\sigma_m \approx 0.013s$  است مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر در آزمایشی  $\sigma_m$  کوچکتر از خطای وسیله اندازه‌گیری کمیت مورد نظر بود به جای  $\sigma_m$  از خطای وسیله اندازه‌گیری استفاده می‌کنیم برای مثال اگر  $\sigma_m = 0.006s$  باشد آنگاه نتیجه به جای  $0.41 \pm 0.006s$  برابر  $0.41 \pm 0.01s$  است.

$$\frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{N} \quad \text{انحراف میانگین: تعریفی است که ممکن است استفاده شود.}$$

## ۵- کمیات ثانویه:

اندازه‌گیری مقدار مناسب و خطای تخمینی از روی کمیات اولیه و ثانویه مرتبط

کمیت ثانویه ما توسط تابعی به کمیات اولیه و ثانویه دیگر ربط پیدا می‌کند یعنی  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ . در اینجا  $y$  کمیت ثانویه مورد نظر ما (کمیت وابسته) و  $x_1, x_2, \dots, x_N$  کمیات اولیه و ثانویه مرتبط (کمیات مستقل) می‌باشند که خطاهای تخمینی آنها برابر  $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_N$ \* است. هدف نهایی این قسمت دو چیز است:

\* برای اثبات این روابط به مرجع (۱) فصل ۳ مراجعه کنید.

\* اینها در واقع  $\sigma_m$  کمیات  $x_1, x_2, \dots, x_N$  می‌باشند.

۱- یافتن مقدار مناسب کمیت از روی کمیات مستقل


۲- یافتن خطای تخمینی این مقدار ( $\Delta y$ ) از روی کمیات مستقل

جواب قسمت ۱ ساده است کفایت مقادیر مختلف  $x_1, x_2, \dots, x_N$  را در تابع  $f$  قرار دهیم تا مقدار مناسب کمیت به دست آید.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

### ۱-۵- محاسبه خطا در توابع یک متغیره

ما حالتی در نظر می‌گیریم که تابع  $f$  تابعی از یک کمیت باشد یعنی  $y = f(x)$ .



همان طور که در نمودار ۳ دیده می‌شود وقتی  $x$  به اندازه  $\Delta x$  تغییر کند  $y$  به اندازه  $\Delta y$  تغییر می‌کند. به خط مماس در نقطه  $x$  توجه کنید. شیب این خط طبق تعریف برابر مشتق تابع  $f$  در نقطه  $x$  می‌باشد که به صورت  $df/dx$  می‌نویسند. اگر  $\Delta x$  کوچک باشد همانطور که از روی شکل دیده می‌شود  $\Delta y$  از رابطه  $\Delta y \approx \frac{df}{dx} \Delta x$  به دست می‌آید.

چند مثال:

$$y = ax + b \Rightarrow \frac{dy}{dx} = a \Rightarrow \Delta y = a\Delta x$$

$$y = x^n \Rightarrow \frac{dy}{dx} = nx^{n-1} \Rightarrow \Delta y = nx^{n-1}\Delta x \Rightarrow \Delta y = \frac{n}{x} y\Delta x \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta x}{x}$$

$$y = \ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \Delta y = \frac{\Delta x}{x}$$

$$y = e^x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^x \Rightarrow \Delta y = e^x \Delta x \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = \Delta x$$

### ۲-۵- محاسبه خطا در توابع چند متغیره

در اینجا  $f$  تابعی از چند کمیت می‌باشد  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ . مقدار  $\Delta y$  در اینجا بدون اثبات آمده است\*.

\* برای دیدن اثبات به مرجع (۱) فصل ۳ مراجعه کنید.

$$(\Delta y)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_N} \Delta x_N\right)^2 = (\Delta y_1)^2 + (\Delta y_2)^2 + \dots + (\Delta y_N)^2$$

به مشتق جزئی تابع  $f$  نسبت به  $x_n$  معروف است یعنی مشتق تابع  $f$  نسبت به کمیت مستقل  $x_n$  می باشد و فرض می کنیم دیگر کمیات تغییری نمی کنند.  $\Delta y_n$  هم بیان کننده تغییرات تابع  $f$  نسبت به کمیت  $x_n$  می باشد وقتی  $x_n$  به اندازه  $\Delta x_n$  تغییر کند و دیگر کمیات مستقل تغییری نکنند.

چند مثال مهم:

$$y = x_1 + x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$$y = x_1 - x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$$y = x_1 \times x_2 \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$

$$y = \frac{x_1}{x_2} \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$

محاسبه مستقیم  $\Delta y_n$ :

$$\Delta y_n = f(x_1, x_2, \dots, x_n + \Delta x_n, \dots, x_N) - f(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_N)$$

یا

$$\Delta y_n = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n + \Delta x_n, \dots, x_N) - f(x_1, x_2, \dots, x_n - \Delta x_n, \dots, x_N)}{2}$$

به کمک این روش دیگر احتیاجی به مشتق گیری ندارید (البته معادل آن است).

مثال:

$$y = f(x_1, x_2) = \frac{\sin(x_1 + x_2)}{\cos(x_2)} \Rightarrow \Delta y_1 = \frac{\sin(x_1 + \Delta x_1 + x_2)}{\cos(x_2)} - y, \Delta y_2 = \frac{\sin(x_1 + x_2 + \Delta x_2)}{\cos(x_2 + \Delta x_2)} - y$$

$$(\Delta y)^2 = (\Delta y_1)^2 + (\Delta y_2)^2$$

حال به آزمایش اشاره شده در ابتدای ۴-۲ بر می گردیم. توپ از ارتفاع  $h = 90.4 \pm 0.05 \text{ cm}$  رها می شود و پس از  $t = 0.41 \pm 0.01 \text{ s}$  ثانیه به زمین می رسد هدف، مقدار و خطای  $g$  می باشد.

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow g = \frac{2h}{t^2} \Rightarrow \left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 = \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t^{-2}}{t^{-2}}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 = \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2$$

$$g = \frac{2 \times 90.4 \text{ cm}}{(0.41 \text{ s})^2} = 1.07 \times 10^3 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} = 10.7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{0.05 \text{ cm}}{90.4 \text{ cm}}\right)^2 + 4\left(\frac{0.01 \text{ s}}{0.41 \text{ s}}\right)^2} \approx \sqrt{4\left(\frac{0.01 \text{ s}}{0.41 \text{ s}}\right)^2} \approx 0.05 \Rightarrow \Delta g \approx 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

پس نتیجه آزمایش به صورت  $10.7 \pm 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  می باشد. همانطور که می بینید آزمایش بسیار بد انجام شده است و نتیجه اصلا خوب نیست چون علاوه بر خطای کاتوره ای زیاد خطای سیستماتیک قابل ملاحظه ای دارد چون مقدار مقدار واقعی  $g$  در بازه آن قرار نمی گیرد\*.

\* جمله ای زیبا از لانسلاط هاگین: پژوهش گرانی که با تجربه سر و کار دارند آمار را به عنوان عذری برای انجام آزمایش های بد تلقی نمی کنند از مرجع (۲)

در اینجا بیشترین خطای موثر در خطای نهایی، خطای زمان سقوط یعنی  $\Delta t$  می باشد علت هم کم بودن  $t$  و در نتیجه بزرگ بودن خطای نسبی  $\frac{\Delta t}{t}$  می باشد. شاید حالا متوجه شده باشید چرا گالیه از سطح شیبدار برای محاسبه  $g$  استفاده کرد چون با این کار زمان  $t$  افزایش پیدا می کند البته وجود اصطکاک در آزمایش سطح شیبدار معضل بزرگی است. امروزه برای اندازه گیری دقیق  $g$  از زمان سنج های بسیار دقیق استفاده می کنند\*. آونگ کاتر هم مقدار دقیقی را نتیجه می دهد.

## ۶- مفهوم ارقام معنادار به عنوان روشی سردستی برای محاسبه خطای کمیات ثانویه

در عمل محاسبه خطای کمیات ثانویه از روی روابط بخش ۵-۲ ممکن است خسته کننده باشد. در اینجا می خواهیم با یک مفهوم رایج یعنی ارقام معنادار و قوانینی که بر آن حاکم است آشنا شویم. برای آنکه دقت کمیتی را بیان کنیم به همراه مقدار کمیت خطای آن را هم می نویسیم  $x \pm \Delta x$  اما با به کار بردن مفهوم ارقام معنادار دقت یک کمیت در مقدار بیان شده آن مستتر است. برای مثال وقتی می گوییم که وزن یک توپ  $235 \text{ gr}$  است به خطای آن که برابر  $1 \text{ gr}$  می باشد هم اشاره کرده ایم به عبارتی وزن توپ  $235 \pm 1 \text{ gr}$  می باشد.

چند مثال:

$$3.25 \pm 0.01 \text{ s} \rightarrow \text{سه رقم معنادار} \rightarrow 3.25 \text{ s}$$

$$3.0 \pm 0.1 \text{ gr} \rightarrow \text{دو رقم معنادار} \rightarrow 3.0 \text{ gr}$$

$$0.042 \pm 0.001 \text{ A} \rightarrow \text{دو رقم معنادار (صفرهای قبل از ۴۲ ارقام معنادار محسوب نمی شوند)} \rightarrow 0.042 \text{ A}$$

$$4.2 \times 10^{-2} \text{ A} = 42 \text{ mA} \text{ (عدد نویسی علمی)}$$

$$30 \pm 10 \text{ cm} \rightarrow \text{یک رقم معنادار (قرارداد مرجع (۳) فصل ۱)} \rightarrow 30 \text{ cm}$$

$$30 \pm 1 \text{ cm} \rightarrow \text{دو رقم معنادار (قرارداد مرجع (۳) فصل ۱)} \rightarrow 30 \text{ cm}$$

این دو شیوه نوشتن اصلا توصیه نشده است و بهتر است به دو شکل سمت راست نوشته شود تا گیج کننده نباشد.

### ۱-۶- قوانین حاکم بر ارقام معنادار

همان طور که می بینید در مفهوم ارقام معنادار خطای هر کمیت توانی از ۱۰ می باشد یا در واقع به این شکل ساده شده است. این ساده سازی قوانین ساده ای را به دنبال خواهد داشت.

قانون ۱: تعداد رقم های اعشار مجموع یا تفاوت دو کمیت برابر تعداد رقم های اعشار کمیتی است که کمترین رقم اعشار را دارد.

مثال:

$$22.0 \text{ cm} + 35 \text{ cm} = 57 \text{ cm}$$

$$42.1 \text{ s} + 2.12 \text{ s} = 44.2 \text{ s}$$

$$12.6 \text{ gr} - 2 \text{ gr} = 11 \text{ gr}$$

که ۱۰/۶ به ۱۱ گرد شده است.

اثبات:

\* فصل ۷ بخش ۴ مرجع (۱) به تحلیل آزمایشی برای اندازه گیری دقیق  $g$  تا ۷ رقم اعشار می پردازد.

از بخش ۵-۲ داشتیم:

$$y = x_1 + x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$$y = x_1 - x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$\Delta x_1$  و  $\Delta x_2$  یا مساوی اند یا حداقل به اندازه ضریب ۱۰ با هم تفاوت دارند (فرض می‌کنیم  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  یعنی کمیتی است که رقم اعشاری کمتری دارد) که در حالت اول  $\Delta y = \sqrt{2}\Delta x_1 \approx \Delta x_1$  و در حالت دوم  $\Delta x_2$  قابل صرف نظر است  $(\Delta x_1)^2 \geq 100(\Delta x_2)^2$  که نتیجه می‌شود  $\Delta y = \Delta x_1$  یعنی قانون ۱.

قانون ۲: تعداد ارقام معنادار حاصل ضرب یا نسبت دو کمیت برابر تعداد ارقام معنادار کمیتی است که کمترین ارقام معنادار را داراست.

مثال:

$$5.1cm \times 2.42cm = 12cm$$

$$\frac{5m}{24s} = 0.2 \frac{m}{s}$$

اثبات: از بخش ۵-۲ داشتیم:

$$y = x_1 \times x_2 \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$

$$y = \frac{x_1}{x_2} \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$

فرض کنید  $x_1 = 2.35s$  در نتیجه  $\frac{\Delta x_1}{x_1} = \frac{0.01s}{2.35s} \approx 10^{-2}$  در واقع می‌خواهیم بیان کنیم که در حالت کلی  $\frac{\Delta x}{x} \approx 10^{N-1}$  که  $N$

تعداد ارقام معنادار کمیت  $x$  می‌باشد حال اگر فرض کنیم  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  با همان استدلال اثبات قبلی ثابت می‌شود که  $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{x_1}$

یعنی قانون ۲.

## ۲-۶- چند نکته مهم

۱- در محاسبات طولانی شامل چندین جمع و تفریق و ضرب و تقسیم محاسبات را به طور کامل انجام می‌دهیم و قوانین را روی نتیجه نهایی اعمال کرده و در صورت لزوم گرد می‌کنیم.

مثال: محاسبه زیر با ماشین حساب ... ۲۱۹۷/۴۱۴۵ به دست آمده که به مقداری که می‌بینید گرد شده است.

$$\frac{161.032s + 5.6s + 32.45s}{2.12kg} \times 23.4m = 2.20 \times 10^3 \frac{m \cdot s}{kg}$$

۲- بعضی اعداد در محاسبات دقت کامل دارند مثل  $\frac{1}{2}$  در معادله  $h = \frac{1}{2}gt^2$  که یک مقدار تجربی نمی‌باشد. با آنها طوری برخورد

می‌شود گویا تعداد ارقام معنا دار آن بی‌نهایت است مثلاً در اینجا ...  $\frac{1}{2} = 0.500000$


## ۷- نمودار



ضرب‌المثلی چینی با این مضمون وجود دارد که "کاری که یک تصویر می‌کند هزار صفحه نوشته نمی‌کند". نمودار نمایش دهنده رابطه یک کمیت وابسته با یک یا دو کمیت مستقل است که در حالت اول نمودار دویبعدی و در حالت دوم سه بعدی می‌باشد\*. طبق یک بینش فلسفی، یک کل، اطلاعات بیشتری از مجموع اطلاعات اجزاء آن دارد منظور اینکه یک نمودار به عنوان یک کل نمایش دهنده کمیات، اطلاعاتی را به ما می‌دهد که اگر مقادیر کمیات را در جدولی می‌نوشتیم نمی‌توانستیم به دست آوریم. دیدن رفتارهای کلی کمیات در مقادیر مختلف مثل انتقال فازها، رفتارهای آشوبناک، خطی و غیرخطی بودن و ... در نمودارها کار متداولی است. به کمک نمودارها همچنین می‌توان روابط بین کمیات را در محدوده‌های مختلف حدس زد. حال ببینیم یک نمودار از چه بخش‌هایی تشکیل شده است.

### ۱-۷- بخش‌های مختلف یک نمودار

برای بررسی بخش‌های یک نمودار، از یک مثال استفاده می‌کنیم. نمودار زیر رابطه دوره تناوب یک آونگ را بر حسب طول آن به نمایش می‌گذارد. این نمودار حاصل جدول زیر است:




طول آونگ $l(cm) \pm 1cm$	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵
زمان یک تناوب $t(s) \pm 0.05s$	۰/۶۸	۰/۷۵	۰/۸۷	۰/۹۵	۰/۹۹	۱/۲۰	۱/۲۶	۱/۳۴

یک نمودار نشان دهنده رابطه یک کمیت وابسته با یک کمیت مستقل است  $y = f(x)$ . حال به قسمت‌های مختلف نمودار ۴ می‌پردازیم:

۱- عنوان: شامل شماره نمودار و توضیحی در مورد آن است.

\* ما در اینجا فقط با نمودارهای دو بعدی کار می‌کنیم. تعمیم مطالب این بخش به نمودارهای سه بعدی کار ساده ای است.

۲- محورها: محور افقی متعلق به کمیت مستقل  $x$  و محور عمودی متعلق به کمیت وابسته  $y = f(x)$  می‌باشد.  
 ۳- درجه‌بندی محورها: هر محور باید دارای مبدا و مدرج باشد البته ممکن است مبدا آن در نمودار قرار نگیرد مثل محور عمودی همین نمودار. مکان مبدا و درجه‌بندی محورها باید به گونه‌ای باشد که نقاط نمودار (داده‌های آزمایش) قسمت اعظم نمودار را اشغال کند تا اطلاعات دقیق تری را از آنها بتوان گرفت. یک نکته قابل توجه این است که ما عادت کرده‌ایم که فاصله بصری درجات یک محور از هم یکی باشد اما این کار هیچ لزومی ندارد شکل زیر نمونه‌ای از این تخطی می‌باشد:



حال چه لزومی دارد از این خرق عادت‌ها صورت بگیرد؟ کمی صبر کنید دلیلش را خواهید فهمید.

۴- نام کمیت متعلق به هر محور


۵- واحد هر کمیت

۶- داده‌های تجربی ما

۷ و ۸- خطوط خطا: این خطوط خطای هر مقدار را نمایش می‌دهد.  $\gamma$  خطای کمیت مستقل و  $\delta$  خطای کمیت وابسته می‌باشد و اندازه آنها دو برابر اندازه خطای هر مقدار می‌باشد. رسم این خطوط همیشه لزومی ندارد اما برای تعیین معادلات حاکم بر نمودار سودمند هستند.

۹- بهترین منحنی یا تابع عبوری: این منحنی یک منحنی هموار است که از میان نقاط نمودار عبور داده شده است و بهترین تابعی است که می‌توان برای این کمیات در محدوده مشخص حدس زد.

حال برمی‌گردیم به سوالی که چند خط پیش مطرح شد. جواب این است که آزمایشگران دوست دارند نمودارهایشان خطی باشد یا حداقل از لحاظ بصری به شکل خط باشد اما مشکل اینست که همه نمودارها خطی نیستند. می‌توان کلکی زد و درجه‌بندی محورها را طوری دستکاری کرد تا نمودار حاصل ظاهراً به شکل یک خط درآید. راستش را بخواهید این کلک به ندرت سودمند می‌باشد ولی برای تابع‌هایی که به دو شکل  $y = ax^b$  و  $y = ae^{bx}$  می‌باشد کارآیی خوبی دارد اما چگونه؟ ما یک محور بدین شکل می‌سازیم که فاصله بصری هر دو عدد متناسب با تفاضل لگاریتم آنها می‌باشد به این محور، محور لگاریتمی گفته می‌شود.



کاربرد های نمودارهای نیم لگاریتمی و تمام لگاریتمی:

اگر در نمودار هر دو محور لگاریتمی باشد به آن نمودار تمام لگاریتمی گفته می‌شود و توابع به شکل  $y = ax^b$  در آن خطی دیده می‌شوند و اگر فقط محور عمودی لگاریتمی باشد به آن نمودار نیم لگاریتمی گفته می‌شود و توابع به شکل  $y = ae^{bx}$  خطی دیده می‌شوند. دو نوع کاغذ رسم برای رسم این نمودارها وجود دارد به نام کاغذ لگاریتمی و کاغذ نیم لگاریتمی. کاغذ میلی‌متری هم برای رسم منحنی‌های معمولی می‌باشد.

$$y = ba^x$$

نمودار نیم لگاریتمی:

$$\ln y = \ln a x + \ln b$$

پس اگر وابستگی کمیت وابسته به کمیت مستقل به صورت **نمایی (توانی)** باشد، وابستگی لگاریتم کمیت وابسته به کمیت مستقل به صورت خطی خواهد بود. علاوه بر این به کمک **شیب نمودار نیم لگاریتمی** می توان **پایه ی نما** را به دست آورد.


$$y = bx^a$$


نمودار تمام لگاریتمی:

$$\ln y = a \ln x + \ln b$$

پس اگر وابستگی کمیت وابسته به کمیت مستقل به صورت **چند جمله ای** باشد، وابستگی لگاریتم کمیت وابسته به لگاریتم کمیت مستقل به صورت خطی خواهد بود. علاوه بر این به کمک **شیب نمودار لگاریتمی** می توان **توان** را به دست آورد. به عنوان مثال برای تعیین وابستگی نیروهای کولنی و گرانشی به فاصله از نمودارهای تمام لگاریتمی استفاده می کنند .


کاغذ میلی متری





کاغذ نیم لگاریتمی

کاغذ تمام لگاریتمی



۲-۷- بهترین خط عبوری و روش کمترین مربعات

در نمودارهایی که خط نسبتاً راستی می‌توان از میان نقاط آن عبور داد شیب و عرض از مبدا کمیت‌های مهمی هستند .

مثال: در آزمایش آونگ رابطه روبرو برقرار است:  $t = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow t^2 = \frac{4\pi^2}{g} l$

پس انتظار می‌رود از روی شیب نمودار  $t^2$  بر حسب  $l$  یعنی  $\frac{4\pi^2}{g}$  بتوان مقدار  $g$  را حساب کرد.

به کمک معادلات زیر از روی مجموعه مختصات نقاط موجود آزمایش یعنی  $(x_i, y_i)$  (که  $x_i, y_i$  کمیت مستقل و  $y_i$  کمیت وابسته مرتبط می‌باشد) می‌توان شیب بهترین خط عبوری  $(a)$ ، خطای آن  $(\Delta a)$ ، عرض از مبدا  $(b)$  و خطای آن  $(\Delta b)$  را محاسبه کرد\*:

\* برای اثبات این روابط به فصل ۴ مرجع (۱) مراجعه کنید

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) y_i}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}, b = \bar{y} - a\bar{x}, \Delta a \approx \sqrt{\frac{1}{D} \frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{N-2}}, \Delta b \approx \sqrt{\left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{D}\right) \frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{N-2}}$$

$$d_i = y_i - ax_i - b, D = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \text{ که}$$

اگر بهترین خطی که از مبدا می‌گذرد مورد نظر باشد، شیب خط و خطای آن از معادله زیر به دست می‌آید:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i}{\sum_{i=1}^N x_i^2}, \Delta a \approx \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^N x_i^2} \frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{N-1}}$$

مثالی از این حالت همین نمودار  $t^2$  بر حسب  $l$  می باشد که در بالا بررسی شد.

در ضمن بدست آوردن این مقادیر از روی خود نمودار هم ممکن است کافیست بهترین خطی که با چشم تشخیص داده می‌شود از میان نقاط عبور داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتاً زیاد شیب خط عبوری که برابر  $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$  می‌باشد را حساب کرد. در ضمن چون درجه‌بندی‌های دو محور افقی و عمودی از یک جنس و اندازه نیست استفاده از  $\tan \theta$  برای محاسبه شیب کار درستی نیست. در قسمت ۹-۲ نحوه محاسبه این مقادیر توسط کامپیوتر بیان می‌شود.

## ۸-۲- محاسبه رگرسیون

فرض کنید دو سری کمیت اندازه گیری شده در اختیار دارید (کمیت  $x$  و  $y$ ). می خواهیم رابطه ای بین این دو کمیت برقرار کنیم. بعد از برازش داده ها ( $fit$  کردن)، یک منحنی به صورت  $Y=f(x)$  به دست می آید. حال سه ستون داریم که به صورت  $x$  و  $y$  (اندازه گیری شده) و  $y$  (پیش بینی شده) هستند. کمیت  $r^2$  همبستگی بین  $y$  و  $Y$  را می سنجد. برای محاسبه  $r^2$  به صورت زیر عمل کنید:

(۱) ابتدا متوسط  $y$  را محاسبه کنید ( $\bar{y}$ )

(۲) مجموع  $S_1 = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2$  را حساب کنید.

(۳) مجموع  $S_2 = \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{y})^2$  را حساب کنید.

(۴) کمیت  $r^2$  به صورت  $r^2 = \frac{S_2}{S_1}$  است.

ملاحظه می شود که در صورتی که  $y_i$  و  $Y_i$  یکسان باشند مقدار  $r^2$  برابر یک خواهد بود یعنی در حالت  $r^2 = 1$  بهترین برازش به دست می آید.

## ۸- قواعد نوشتن گزارش کار

هر آزمایش از جهت نظم و ترتیب و ماندگاری نتایج به دست آمده، نیاز به یک گزارش مکتوب دارد که باید بر طبق نظم و قواعد خاصی استوار باشد. در زیر به موارد لازم در هر گزارش کار آزمایشگاهی اشاره می‌کنیم:

- ۱- مشخص کردن عنوان و هدف از انجام هر بخش آزمایش و ذکر وسایل مورد استفاده


- ۲- رسم شکل که نحوه انجام آزمایش را نشان می‌دهد(شکل هایی که طرز چیدن وسایل را نشان می‌دهد): شکل در حد ممکن ساده باشد پس نقاشی نکنید.
- ۳- ارائه توضیح مختصر اما کافی درباره نحوه آزمایش و نکات اندازه‌گیری
- ۴- ارائه جدول‌های اندازه‌گیری : کمیت و واحد آن یادتان نرود.
- ۵- به دست آوردن کلیه روابط لازم برای انجام محاسبات ( در صورتی که روابط واضح نباشد)
- ۶- رسم نمودارهای لازم برای تحلیل آزمایش.
- ۷- محاسبات عددی لازم برای محاسبه مجهولات.
- ۸- محاسبه خطاهای کمیت‌های موجود که اندازه‌گیری یا محاسبه شده‌اند.
- ۹- ذکر عوامل خطاهای آزمایش به صورت مجزا و ارائه پیشنهادهای عملی برای رفع آنها و در صورت لزوم انجام آن


## ۹- کار با نرم افزار Excel

Excel جزء آن دسته از نرم افزارهایی است که به نرم افزارهای صفحه گسترده معروفند. شما می‌توانید در محیط Excel تمامی گزارش کار خود را بنویسید کفایت مقادیر آزمایش را بنویسید، excel به شما امکاناتی می‌دهد تا اطلاعات لازم را از آنها بگیرید، محاسبات لازم را روی آنها انجام دهید، نمودارهای مربوط به آنان را رسم کنید و ... .

### ۹-۱- گرفتن اطلاعات آماری از مجموعه‌ای از مقادیر


می‌خواهیم اطلاعات لازم را از داده‌های آزمایش ابتدای ۴-۲ بگیریم. اعداد را در ستون A از ردیف ۲ تا ۱۲ وارد کرده (خانه های A2 تا A12) سپس از منوی Tools گزینه Data Analysis را انتخاب کنید ( اگر چنین گزینه‌ای وجود نداشت گزینه Add-Ins... را انتخاب کرده و در پنجره‌ای که باز می‌شود Analysis Toolpak را علامت بزنید سپس دکمه OK را فشار دهید. احتمالاً از شما خواسته می‌شود سی دی Office را درون درایو قرار دهید). حال در پنجره Data Analysis گزینه Descriptive Statistic را انتخاب کنید.



در قسمت *Input Range* آیکون  را انتخاب کنید. اشاره گر ماوس را روی *A2* آورده و دکمه سمت چپ را نگه داشته سپس اشاره گر را به *A12* برده و دکمه ماوس را رها کنید. دوباره آیکون را انتخاب کنید تا به پنجره اولیه برگردید. حال در قسمت *Output options* گزینه *Output Range* را علامت زده سپس آیکون مربوطه را انتخاب کنید سپس *B1* را انتخاب کرده و دوباره آیکون را انتخاب کنید (*B1* محل شروع اطلاعات است). حال *Summary statistics* را علامت زده سپس *OK* را فشار دهید. اکنون می توانید اطلاعات را ببینید.


می توانید ستون *B* را برای دیدن اطلاعات بزرگ کنید به خط بین *B* و *C* که در شکل مشخص شده است بروید



ماوس به این شکل  در می آید حال دکمه سمت راست را نگه داشته و اندازه این ستون را تغییر دهید.

*Mean*: میانگین، *Standard Error*: خطای استاندارد  $\sigma_m$ ، *Standard Deviation*: انحراف استاندارد  $\sigma$

*Minimum*: کمترین مقدار موجود ، *Maximum*: بیشترین مقدار موجود، *Sum*: مجموع ، *Count*: تعداد ارقام



### ۹-۲ - رسم نمودار

می‌خواهیم نمودار ۴ بخش ۷-۱ را رسم کنیم.

طول آونگ را در ستون A ( $A21-A28$ ) و زمان یک تناوب را در ستون B ( $B21-B28$ ) مقابل طول متناظر نوشته سپس علامت



در بالای صفحه یا گزینه *Chart* از منوی *Insert* را انتخاب کنید. در قسمت *Standard types* گزینه *XY(Scatter)* را انتخاب کرده و دکمه *Next>* را فشار دهید. سپس در قسمت *Data range* آیکون مربوطه را انتخاب کنید. حال ماوس را روی  $A21$  آورده، دکمه سمت چپ را نگه داشته و ماوس را تا  $B28$  حرکت دهید و دکمه ماوس را رها کنید. با انتخاب آیکون به حالت اول برگشته و دکمه *Next>* را فشار دهید.

در قسمت *Titles* می‌توانید عنوان نمودار و نوشته‌های هر محور را مشخص کنید. انتخاب‌های زیر را انجام می‌دهیم:

*Chart title* : " نمودار ۴: زمان تناوب آونگ بر حسب طول آن "

*Value (X) axis* : " طول آونگ (cm) "

*Value (Y) axis* : " زمان یک تناوب (s) "

حال دکمه *Next>* و سپس دکمه *Finish* را فشار دهید. نمودار کشیده می‌شود. شما هر تغییری که لازم دیدید می‌توانید روی نمودار انجام دهید مثلاً هر قسمت را که نخواستید آن را انتخاب کرده و دکمه *Delete* را فشار دهید.

### قرار دادن خطوط خطا روی نقاط نمودار

ماوس را روی یکی از نقاط روی نمودار برده و دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید. در منویی که باز می‌شود گزینه *Format*



*Data Series...* را انتخاب کنید. حال به قسمت *X Error Bars* رفته و *Both* را انتخاب کرده و مقدار خطا را در قسمت *Fixed Value* بنویسید که برابر  $1\text{ cm}$  می‌باشد و خود *Fixed Value* را علامت بزنید. همین کار را با *Y Error Bars* انجام



داده که خطای آن برابر  $0.5\%$  می‌باشد و این دفعه *Both* را انتخاب می‌کنیم.



### رسم منحنی های عبوری مختلف از نقاط نمودار

روی یکی از نقاط نمودار رفته و دکمه سمت راست را فشار دهید سپس گزینه *Add Trendline...* را انتخاب کنید. در قسمت *Linear*، *Type* را انتخاب کنید یعنی می خواهید یک خط از میان نقاط عبور دهید. حال به قسمت *Options* رفته و *Display equation on chart* و *Display R-squared value on chart* را علامت بزنید سپس دکمه *OK* را فشار دهید. خط عبوری و معادله آن و مقدار  $R^2$  که معیاری برای میزان تطبیق کمیات با نمودار می باشد را مشاهده می کنید. می توانید منحنی های دیگری مثل منحنی توانی (*Power*) هم عبور دهید فقط کافیست در قسمت *Type* آن را مشخص کنید.

اگر می خواهید خطای  $a$  و  $b$  در خط عبوری پیدا کنید ( $y = ax + b$ ) ماوس را به *D22* برده و دکمه سمت چپ را نگه داشته تا *E23* می کشیم حال در قسمت بالای صفحه که در شکل زیر مشخص شده است  $f_x$  را انتخاب می کنیم.




در قسمت *Select a function* تابع *LINEST* را انتخاب کرده و *OK* را فشار دهید. در *Known\_y's* خانه *B21* تا *B28* را انتخاب کرده (به همان طریقی که قبلا آشنا شده اید) و در *Known\_x's* خانه *A21* تا *A28* را انتخاب می کنید. قسمت *Const* و *Stats* را برابر *true* قرار دهید. حال کلیدهای *ctrl+shift+enter* را با هم فشار دهید. ستون اول مقدار و خطای  $a$  و ستون دوم مقدار و خطای  $b$  می باشد.

نکته: اگر *Const* را برابر *false* قرار دهید بیان کرده اید که خط از مبدا عبور می کند.

### محورهای لگاریتمی

روی یکی از محورها که می خواهید لگاریتمی بشود بروید و دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید. حال گزینه *Format Axis...* را انتخاب کنید. در قسمت *Scale* گزینه *Logarithmic scale* را علامت زده و *OK* را فشار دهید.



### ۳-۹- بعضی کارهای محاسباتی

در آزمایش آونگ طبق تئوری می دانیم  $t = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow g = 4\pi^2 \frac{l}{t^2}$  می خواهیم به ازای هر طول و زمان  $g$  مربوطه را حساب کنیم. ماوس را به خانه *C21* برده و بنویسید  $=4*PI^2*A21/B21^2$  و دکمه *enter* را فشار دهید. مقدار  $g$  در سطر ۲۱ محاسبه می شود. حالا ماوس را روی *C21* برده و دکمه سمت راست ماوس را فشار داده و گزینه *Copy* را انتخاب کنید. حال ماوس را روی *C22* برده و دکمه سمت چپ ماوس را نگه داشته تا *C28*

کشیده و سپس رها کنید. روی قسمت انتخاب شده دکمه سمت راست را فشار داده و گزینه *Paste* را انتخاب کنید. همه  $g$  ها محاسبه می شوند طبق واحد  $\frac{cm^2}{s}$ .

در انتها توصیه می شود برای استفاده های بیشتر و کامل تر به کتاب هایی که در زمینه *Excel* نوشته شده اند مراجعه کنید.

## مراجع

- ۱- فیزیک عملی، ج.ل. اسکواپرز، ترجمه محمد علی شاهزمانیان و محمد حسن فیض، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۰
- ۲- خطاهای مشاهده و محاسبه آن، تاپینگ ج.، ترجمه محسن تدین، مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۴
- ۳- شیمی عمومی جلد اول، چارلز مور تیمر، ترجمه علی پورجوادی،... مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم ۱۳۷۸